

## LAMPIRAN



**Gambar 1:** Situasi Jl. Ki Hajar Dewantara pada pagi hari

**Sumber:** Dokumentasi Pribadi



**Gambar 2:** Arus lalu lintas dari arah Jl. Ki Hajar menuju  
Jl. Legundi, Jl. Basuki Rahmat, Jl. Raya M.  
Yamin.

**Sumber :** Dokumentasi Pribadi.



**Gambar 3** : Kondisi Jl. Imam Bonjol pada pagi hari

**Sumber** : Dokumentasi Pribadi



**Gambar 4** : Kondisi Jl. Basuki Rahmat pada pagi hari

**Sumber** : Dokumentasi Pribadi



**Gambar 5 :** Gambar Bus besar yang memaksa melewati Jl.Raya M. Yamin yang mengakibatkan waktu tundaan untuk kendaraan yang lain.

**Sumber :** Dokumentasi Pribadi



**Gambar 6 :** Kondisi kendaraan pada Jl. Raya M. Yamin menuju Jl. Raya Legundi.

**Sumber :** Dokumentasi Pribadi.



**Gambar 7** : Kondisi Jl. Raya Legundi

**Sumber** : Dokumentasi Pribadi



**Gambar 8** : Kondisi Jl. Basuki Rahmat pada pagi hari

**Sumber** : Dokumentasi Pribadi.



**Gambar 9** : Pengukuran Jalan Imam Bonjol

**Sumber** : Dokumentasi Pribadi.



**Gambar 10** : Pengukuran Jalan Kihajar Dewantara

**Sumber** : Dokumentasi Pribadi

