

ANALISIS MANAJEMEN RISIKO KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

**(Pada Proyek Pembangunan Atap Gedung MA Darut Taqwa
Pandeans- Sengongagung- Purwosari- Pasuruan)**



SKRIPSI
**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana teknik**

Oleh.
MUKHAMMAD SHODIQ MUSTHOFA
2016.69.01.0007

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN
2020**

(halaman ini sengaja dikosongkan)

PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : ANALISIS MANAJEMEN RISIKO KESEHATAN
DAN KESELAMATAN KERJA (K3) Pada Projek
Pembangunan Atap Gedung MA Darut Taqwa
Pandeans- Sengong Agung- Purwosari- Pasuruan

NAMA : MUKHAMMAD SHODIQ MUSTHOFA

NIM : 2016.69.01.0007

"Saya menyatakan dan bertanggung jawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak yang mengklaim skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Teknik Sipil saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut".



(halaman ini sengaja dikosongkan)

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS MANAJEMEN RISIKO KESEHATAN
DAN KESELAMATAN KERJA (K3) PADA
PROYEK PEMBANGUNAN ATAP GEDUNG MA
DARUT TAQWA PANDEAN- SENGONG AGUNG-
PURWOSARI- PASURUAN

NAMA : MUKHAMMAD SHODIQ MUSTHOFA
NIM : 2016.69.01.0007

Sekripsi ini telah diperiksa dan disetujui

Pasuruan, 18 Agustus 2020



Pembimbing,


Sucripto, ST., MT.
NIP. Y.069.11.01.061

(halaman ini sengaja dikosongkan)

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS MANAJEMEN RISIKO KESEHATAN DAN
KESELAMATAN KERJA (K3) PADA PROYEK
PEMBANGUNAN ATAP GEDUNG MA DARUT
TAQWA PANDEAN- SENGONG AGUNG-
PURWOSARI- PASURUAN

NAMA : MUKHAMMAD SHODIQ MUSTHOFA

NIM : 2016.69.01.0007

Skripsi ini telah diajukan dipertahankan di depan dewan pengaji pada Sidang Skripsi tanggal 30 Agustus 2020. Menurut pandangan kanmi skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugrahan gelar Sarjana Teknik Sipil (S.T)

Pasuruan, 18 Agustus 2020

Pembimbing,

Sucipto, ST., MT.

NIP. Y. 069.11.01.061

Pengaji Utama,

Dr. Jatmiko Suryoko, MT.

NIP. Y. 069.02.01.011

Kaprodi

Mukhammad Muammar, ST., MT.

NIP. Y. 069.08.14.132

Pengaji Anggota,

Sucipto, ST., MT.

NIP. Y. 069.11.01.061

Dekan Fakultas Teknik,

Misbach Munir, ST., MT.

NIP. Y. 069.02.01.015

ABSTRACT

The cause of the disruption or interruption of project work is a lack of knowledge or education about occupational health and safety. For this reason, occupational health and safety management is obliged to be implemented at the time of carrying out work, to prevent and minimize the number of accidents and diseases while working. The construction of the roof of the MA Darut Taqwa building has many types of high-risk work, including loading and unloading scaffolding / crane, welding (hot) work, installing roof frames, and installing roof coverings.

This researcher uses the observation method to find out the work activities carried out by workers so that it is easy to compile the questionnaire and the results of the questionnaire are tested using the validity test method to test the validity of the questionnaire data, the reliability test finds out that the questionnaire data is reliable, the multiple linear regression test estimates the Y variable whether it is affected on variable X, the f test knows the influence capacity of the independent variable on the dependent variable and the results of f calculate whether the independent variable has a real or not effect on the dependent variable and the t test knows the significance of the effect of the independent variable on the dependent variable

The results of the research conducted indicate that the factors that affect occupational health and safety are the installation of a roof covering with a beta= 0.830, installation of the roof frame beta= 0.328, unloading the scaffolding beta= 0.028 and hot work (welding work) beta= 0.012. The most dominant factor for occupational health and safety is the installation of roof covering with a value of Beta= 0.830.

Key words: Effect of occupational health and safety

(halaman ini sengaja dikosongkan)

ANALISIS MANAJEMEN RISIKO KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

(PADA PROYEK PEMBANGUNAN ATAP GEDUNG MA DARUT TAQWA PANDEAN SENGGONAGUNG PURWOSARI PASURUAN)

Mukhammad Shodiq Musthofa

Program Studi Teknik Sipil, Universitas Yudharta Pasuruan

ABSTRAK

Penyebab terganggunya atau terhentinya pekerjaan proyek adalah kurangnya pengetahuan atau edukasi tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk itu manajemen kesehatan dan keselamatan kerja diwajibkan untuk diterapkan pada saat pelaksanaan pekerjaan, untuk mencegah dan meminimalisir angka kecelakaan dan penyakit saat berkerja. Pembangunan atap gedung MA Darut Taqwa banyak jenis pekerjaan yang berrisiko tinggi, diantaranya yaitu bongkar pasang scaffolding/ crane, pekerjaan las (panas), pemasangan kerangka atap, dan pemasangan penutup atap.

Hal ini peneliti menggunakan metode observasi mengetahui aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja agar mudah untuk penyusunan kuisioner dan hasil dari kuisioner diuji menggunakan metode uji validitas untuk menguji ke validan data kuisioner, uji reabilitas mengetahui data kuisioner realibel, uji regresi linier ganda memperkirakan variabel Y apakah dipengaruhi terhadap variabel X , uji f mengetahui kapasitas pengaruh variabel independen terhadap dependend dan hasil dari f hitung apakah variabel bebas memberikan pengaruh yang nyata atau tidak terhadap variabel terikat dan uji t mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja yaitu pemasangan penutup atap dengan nilai beta= 0.830, pemasangan kerangka atap beta= 0.328, bongkar pasang *scaffholding* beta= 0.028 dan *hot work* (pekerjaan las) beta= 0.012. Faktor yang paling dominan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja adalah pemasangan penutup atap dengan nilai beta= 0.830

Kata kunci : Pengaruh kesehatan dan keselamatan kerja

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi...

Tujuan penulis skripsi ini adalah ...

Sehubungan dengan itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapat terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

Bapak Rektor Universitas Yudharta Pasuruan Dr. H. Kholid Murtadlo,S.E.,M.E

Dekan Fakultas Teknik Universitas Yudharta Pasuruan Misbach Munir,ST.,MT

Pemerintah Daera Tingkat II Pasuruan H. M. Irsyad Yusuf, S.E.,M.M.A

Rekan-rekan penulis dan seluruh karyawan pemerintah Daerah Tingkat II Pasuruan yang telaah banyak memberikan bantuan ikut berperan dalam memperlancar penelitian dan penulisan skripsi ini.

Sujud dan terimakasih yang dalam penulis persembahkan kepad Bunda dan Ayahanda tercinta, atas dorongan yang kuat, kebijaksanaan dan do'a.

Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada calon suami tercinta.

Pasuruan, Agustus 2020
Penulis

(halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR ISI

PERNYATAAN PENULIS.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	ix
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Manfaat Penelitian.....	3
1.5. Batasan Masalah.....	3
BAB II.....	5
TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Penelitian Terdahulu.....	5
2.2. Manajemen Konstruksi	6
2.3. Manajemen Risiko.....	7
2.4. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	8
2.5. Identifikasi Masalah Kecelakaan Kerja	10
2.6. Kesehatan Kerja	11
2.7. Dasar Hukum Undang-Undang Keselamatan Kerja	12
BAB III	13
METODE PENELITIAN	13
1.1. Kerangka Pemikiran	13
1.2. Waktu Penelitian	14
1.3. Metode Penelitian.....	14
3.1.1. Kuisioner	14
3.1.2. Uji Validitas	15

3.1.3. Uji Reliabilitas.....	16
3.1.4. Analisis Regresi Linier Berganda	17
3.1.5. Uji f	18
3.1.6. Uji t	18
1.4. Alur Penelitian.....	20
HASIL DAN PEMBAHASAN	23
4.1. Data Hasil Kuisioner	23
4.1.1. Jawaban Kuisioner.....	23
4.1.2. Skoring Data.....	23
4.1.3. Data Responden.....	23
4.2. Uji Validitas	31
4.3. Reliabilitas.....	31
4.4. Analisis Regresi berganda	32
4.5. Uji Hipotesis.....	34
4.6. Uji f	34
4.7. Uji t	35
4.8. Koefisien determinasi berganda	37
4.9. Uji Dominasi	37
4.10. Pembahasan Hasil Peneliti.....	37
BAB V	39
PENUTUP.....	39
5.1. Kesimpulan	39
5.2. Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	5
Tabel 3.1. Penilaian Jawaban Kuisioner	14
Tabel 3.2 Distribusi Penentuan Tabel r	16
Tabel 3.3. Distribusi Penentuan Tabel r	17
Tabel 3.4. Distribusi Penentuan Uji f	18
Tabel 3.5. Distribusi Penentuan Uji t.....	19
Tabel 4. 1. Distribusi pekerja jatuh dari ketinggian	24
Tabel 4. 2. Distribusi <i>scaffolding</i> jatuh menimpa pekerja.....	24
Tabel 4. 3. Distribusi matrial jatuh dari ketinggian	25
Tabel 4. 4. Distribusi pekerja terkena percikan api las	25
Tabel 4. 5. Distribusi kebakaran akibat tabung bocor.....	26
Tabel 4. 6. Distribusi gangguan pernafasan akibat asap las	26
Tabel 4. 7. Distribusi pekerja jatuh dari ketinggian	27
Tabel 4. 8. Distribusi kerangka jatuh menimpa pekerja.....	27
Tabel 4. 9. Distribusi pekerja terhantam bagian baja	28
Tabel 4. 10. Distribusi gangguan pernafasan terkena debu asgel	28
Tabel 4. 11. Distribusi pekerja kejatuhan drilling	29
Tabel 4. 12. Distribusi memperhatikan perlindungan kerja	29
Tabel 4. 13. Distribusi pembinaan pekerjaan.....	30
Tabel 4. 14. Distribusi pengecekan alat-alat K3	30
Tabel 4. 15. Hasil Uji Validitas dengan SPSS	31
Tabel 4. 16. Hasil Uji Reliability dengan SPSS.....	31
Tabel 4. 17. Coefficients ^a	32
Tabel 4. 18. Model Summary	33
Tabel 4. 19. ANOVA ^a	33
Tabel 4. 20. Rekapitulasi Hasil Uji F, Uji T, Sig. dan Beta dengan SPSS.....	34

(halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1. Diagram Alur Penelitian	13
Gambar 3. 2. Hubungan Variabel Bebas dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja	17
Gambar 3. 3. Diagram Alur Penelitian	21
Gambar 4. 1. <i>Lift crane</i>	
Gambar 4. 2. <i>Scaffholding</i>	
Gambar 4. 3. Pelubangan plat angkur	
Gambar 4. 4. Pemotongan rangka	
Gambar 4. 5. Pengelasan rangka	
Gambar 4. 6. Pelubangan angkur	
Gambar 4. 7. Pemindahan asgel	
Gambar 4. 8. Menaikkan asgel	
Gambar 4. 9. Rangka atap	
Gambar 4. 10. Talang air	

(halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Kuisioner
Lampiran 2. Data Kuisioner
Lampiran 3. Uji Validitas
Lampiran 4. Regresi Linier Ganda
Lampiran 5. Tabel r
Lampiran 6. Tabel f
Lampiran 7. Tabel t
Lampiran 8. Dokumentasi

(halaman ini sengaja dikosongkan)